

委員からの意見等

	委員からの意見等	回答
空気・地下水質調査結果について（資料1）		
1-1	食の安全、環境保全の観点からも継続調査は望ましいと思われる。 （神山委員）	今後とも、空気調査、地下水質調査を継続し状況を確認するとともに、正確な情報を公表してまいります。
地下水位の状況について（資料2）		
2-1	環境を守ることは命を守ることであり、経済を守ることもつながる。このことを踏まえ、しっかりと地下水管理を行ってほしい。 （藤井委員）	地下水管理システムにより、豊洲市場の地下水は安定的に揚水されています。引き続き、地下水管理システムを適切に運用してまいります。
地下水位上昇抑制対策について（資料3）		
3-1	施工後のモニタリングの結果、有孔管の有効性が確認された場合には、この対策を他のエリアにも展開していくのか。 （大野委員・中川委員）	工事施工後のモニタリングにより、有孔管の有効性を確認した上で、施工条件やコスト等を踏まえ、今後の対応について検討してまいります。
地下ピット内の床面補修について（完了報告）（資料4）		
4-1	地下ピット床面コンクリートは、整備完了からあまり時間が経っていないにもかかわらず補修が必要となったのか。 （大野委員・神山委員）	コンクリートは、施工後の初期に乾燥収縮によるひび割れが発生する特性があり、専門家からは、施工6か月後及び1年後に調査を行い、その結果に応じて必要な補修を行うよう提言を受けております。今回の補修は、こうした提言を踏まえた維持管理の一環として実施したものです。