


## 盛土上方調査位置図



### 【盛土上方調査の概要】

- 盛土上方調査：東京ガス（株）豊洲工場操業時の地盤面から上位 50cm の盛土について汚染状況を調査（平成 20 年 3 月～平成 21 年 8 月）した結果、市場用地内で環境基準超過を確認した 26 地点について、上方への土壌汚染調査を実施し、汚染範囲を特定するもの
- 26 地点のうち、2 地点（□）については、盛土部が薄いため、当該メッシュの盛土部は、全量を仮設土壌処理プラントへ搬出
- 今回、調査を行った 24 地点のうち、5 地点（▣）で基準超過を確認  
この 5 地点とも、基準超過を確認したのは、既調査の位置よりすぐ上の箇所のみ
- なお、今回の調査で環境基準以下であったものも含め盛土は、埋め戻すまでに、100m<sup>3</sup> ごとに 25 物質調査を実施