


資料 2

地下水位の状況について

豊洲市場観測井戸配置図



*「千客万来施設事業用地(5街区)」における駐車場棟整備の工事完成に伴い測定位置変更

観測井戸

● ●

※ ●は、真空ポンプによる揚水(ウエルポイント工)の施工箇所近傍の観測井戸(日付は稼働開始日～稼働休止日)

豊洲市場用地における地下水水位測定結果

(単位: A.P+ m)


測定日	観測井戸における地下水水位																																	
	5街区(青果棟)										6街区(水産仲卸売場棟)										7街区(水産卸売場棟)													
	5-①	5-②	5-③	5-④	5-⑤	5-⑥	5-⑦	5-⑧	5-⑨	5-⑩	5-⑪	6-①	6-②	6-③	6-④	6-⑤	6-⑥	6-⑦	6-⑧	6-⑨	6-⑩	6-⑪	7-①	7-②	7-③	7-④	7-⑤	7-⑥	7-⑦	7-⑧	7-⑨	7-⑩	7-⑪	
令和12年9月9日	水	2.52	1.89	1.76	1.93	1.86	1.12	1.66	1.96	1.71	1.69	1.76	2.51	1.87	1.33	-	1.91	2.20	1.58	2.19	1.98	1.95	2.05	1.83	2.27	1.15	0.06	2.80	1.54	2.11	2.18	1.79	1.91	
9月16日	水	2.53	1.87	1.92	1.91	1.83	1.23	1.30	1.94	1.72	1.67	1.76	2.53	1.91	1.32	-	1.85	2.22	1.55	2.18	1.95	1.87	1.84	1.82	2.26	1.13	0.02	2.76	1.48	2.10	2.12	1.78	1.91	
9月30日	水	2.51	1.87	1.78	1.94	1.87	2.25	1.24	1.96	1.73	1.72	1.80	2.61	2.20	1.65	-	1.87	2.32	1.53	2.20	1.93	1.88	1.83	1.92	2.26	1.14	0.00	2.73	1.51	2.15	2.16	1.83	1.95	
10月7日	水	2.41	1.80	1.70	1.87	1.77	0.28	0.75	1.83	1.73	1.59	1.66	2.38	1.45	1.37	-	1.62	2.07	1.44	2.11	1.85	1.74	1.56	1.87	2.15	1.05	0.00	2.58	1.37	2.01	2.00	1.69	1.82	
10月14日	水	2.79	1.97	1.86	2.02	2.26	0.50	1.15	1.88	1.77	1.65	1.75	3.25	1.86	1.29	1.99	2.23	1.82	2.16	2.16	1.99	1.99	2.55	1.94	2.46	1.29	0.00	2.85	1.80	2.08	2.12	1.77	1.90	
10月21日	水	2.78	2.05	2.00	2.02	2.30	0.52	1.42	1.87	1.74	1.67	1.76	2.94	1.89	1.12	1.91	2.18	2.05	2.35	1.48	2.17	1.96	2.29	2.05	2.52	1.31	0.10	2.86	1.87	2.07	2.16	1.77	1.91	
10月28日	水	2.70	2.04	1.88	1.99	2.24	1.00	1.53	1.88	1.74	1.66	1.76	2.72	1.86	1.02	1.84	2.07	2.21	1.54	2.18	1.93	1.89	2.17	2.20	2.47	1.29	0.00	2.85	1.90	2.07	2.07	1.79	1.91	
11月11日	水	2.62	1.92	1.92	1.91	2.06	0.89	1.00	1.82	1.73	1.60	1.69	2.52	1.86	1.02	1.67	1.95	1.91	2.19	1.49	2.14	1.85	1.77	1.98	2.05	2.35	1.20	0.00	2.68	1.80	2.03	2.01	1.73	1.86
11月18日	水	2.53	1.89	1.81	1.92	2.07	0.56	0.66	1.84	1.74	1.66	1.71	2.37	1.59	0.82	1.65	1.92	1.61	2.30	1.47	2.17	1.86	1.78	1.75	2.06	2.35	1.14	0.61	2.64	1.53	2.09	2.05	1.77	1.90
12月2日	水	2.43	1.83	1.77	1.86	1.97	0.49	0.73	1.77	1.75	1.61	1.67	2.30	1.65	0.83	1.51	1.89	1.53	2.23	1.39	2.14	1.81	1.69	1.73	1.88	2.27	1.07	0.00	2.51	1.43	2.06	2.02	1.73	1.85
12月9日	水	2.38	1.79	1.75	1.84	1.92	0.42	0.73	1.75	1.74	1.62	1.67	2.23	1.58	0.66	1.51	1.89	1.30	2.22	1.39	2.13	1.79	1.66	1.56	1.79	2.31	1.02	0.05	2.49	1.32	2.07	2.03	1.73	1.86
12月16日	水	2.33	1.79	1.76	1.86	1.93	0.46	0.45	1.77	1.75	1.65	1.70	2.17	1.69	0.56	1.47	1.88	1.21	2.26	1.42	2.16	1.81	1.67	1.51	1.79	2.36	1.01	0.13	2.50	1.29	2.11	2.04	1.78	1.90
12月23日	水	2.36	1.78	1.69	1.83	1.81	0.49	0.32	1.70	1.73	1.62	1.66	2.12	1.51	1.47	1.39	1.86	1.04	2.21	1.34	2.14	1.76	1.62	1.29	1.72	2.31	0.97	0.19	2.42	1.12	2.08	2.01	1.74	1.86

※5-⑧~⑪(5街区)、6-⑦~⑩(6街区)、7-⑧~⑪(7街区)は、建物下の地下水

※:真空ポンプによる揚水(ウエルポイント工)を実施中。施工箇所近傍の観測井戸はこちら。 ⇒

<https://www.shiyou.metro.tokyo.lg.jp/toyosu/pdf/waterlevel/020624ido.pdf>

豊洲市場の地下水位 (平成29年9月6日から 令和2年12月23日 まで)



■ 降水量
 — 豊洲市場(全街区)の平均地下水位

豊洲市場の地下水位 (平成29年9月6日から 令和2年12月23日 まで)

